





Fax Poop

Bolthon

336 763 0108.



ET-4950**EPSON****Informe de Diagnóstico del Fax**

PAGE. 001/001

Jan.12.2026 10:21 AM

Nomb : Bolthon
Fax : 3367630108

Elementos para revisar


1. Revisión del hardware del producto	CORRECTO
2. Revisión de la conexión del cable telefónico	CORRECTO
3. Revisión del puerto de conexión	CORRECTO
4. Revisión de calidad de conexión d cable telef	INCORRECTO
5. Detección del tono de llamada	----

Estado :

La conexión de la línea telefónica es de baja calidad.

Solución :


Pruebe a conectar el cable telefónico de la toma de teléfono directamente al puerto "LINE". Si hay un splitter u otro dispositivo conectado a la línea, entre la toma de pared y el producto, puede debilitar la señal.



|||||

|||||

— ||||| —
— ||||| —
— ||||| —



BK

Y

M

C

Serial Number
Firmware

XCZ5010906
09.29.YA17P7

Borderless
Color Pages
B/W Pages

0
0

With Border
Color Pages
B/W Pages

1
0

Blank Pages
Total Pages
ADF Pages
First Time Printing

0
1
0
2026/01/12